


Surinkimo schema
 Схема сборки
 Assembling scheme

Reikalingi įrankiai:




Инструменты для сборки:

Requiring tools:




DIN911




x20

1




x10

2




x2


3



U



O




A

I

A


B




Neužveržti iki galo
 Не затянуть до конца
 Don't tighten to end

II


C



Užveržti visus varžtus
 Затянуть все болты
 Tighten up all screws




III



IV

E

F



V

G

